

Características y beneficios

- ◆ Adhesión a una amplia variedad de sustratos
- ◆ Curado rápido a temperatura ambiental
- ◆ Puede unir poliolefinas
- ◆ No se requiere de un activador
- ◆ Buena resistencia al impacto
- ◆ Buena resistencia química

Descripción

PERMABOND® TA4611 es un adhesivo acrílico endurecido de 2-partes, 1:1. Ha sido desarrollado para unir plásticos de baja energía superficial como el polipropileno y el polietileno. - sin requerir imprimación o tratamientos de superficies costosos. También se puede usar para unir una amplia variedad de otros materiales, como metales y materiales compuestos, y es ideal para unir superficies diferentes. Este producto es similar a TA4610, pero no contiene microesferas, por lo que es adecuado para juntas con brechas más pequeñas.

Propiedades físicas de adhesivo sin curar

	TA4611 A	TA4611 B
Composición química	Metacrilato	Metacrilato
Apariencia	Translúcido	Transparente
Apariencia mixta	Transparente-Amarilla pálida	
Viscosidad @ 25°C	20,000 – 30,000 mPa.s (cP)	10,000 – 15,000 mPa.s (cP)
Peso específico (Resina)	1.0	1.0

Características Típicas de Curado

Proporción de uso	1:1
Máximo relleno de holguras	0.5 mm (0.02 in)
Vida de mezcla (2g+2g) @ 23°C	4 - 6 minutos
Tiempo de fijación (<i>logre se 0.1 N/mm² Resistencia al corte</i>) @23°C	10-16 minutos
Tiempo de manejo (logra se 0.3 N/mm ² de resistencia al corte)	40-50 minutos
Tiempo necesario para alcanzar tiempo de trabajo a 23°C	6 - 8 horas
Curado completo @23°C	24 – 36 horas


La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.

Comportamiento típico del adhesivo curado


Resistencia al corte (ISO4587)*	Polipropileno: >8N/mm ² (>1160 psi)* Polietileno: >7 N/mm ² (>1015 psi)* HDPE: 8 N/mm ² (1160 psi) PTFE: >2 N/mm ² (>290 psi)* Acero Suave: 11 N/mm ² (1595 psi)* Acero Suave a PTFE: >2 N/mm ² (>290 psi)* Acero Suave a PP: 8 N/mm ² (1160 psi) Acero Suave a HDPE: 8 N/mm ² (1160 psi) Acero Inoxidable: 9 N/mm ² (1305 psi) Acero Inoxidable a PP: 8 N/mm ² (1160 psi) Acero Inoxidable a HDPE: 6 N/mm ² (870 psi) Aluminio a PP: 8 N/mm ² (1160 psi) Aluminio a HDPE: 8 N/mm ² (1160 psi) Fibra de Carbono: 14 N/mm ² (2030 psi) Epoxi FRP: 13 N/mm ² (1885 psi) Polyester GRP: 10 N/mm ² (1450 psi)
---------------------------------	--

*FS = Fracaso Sustrato

Desarrollo de Resistencia



El gráfico muestra el desarrollo de la fuerza típica de los componentes unidos. Las temperaturas más bajas darán como resultado un tiempo de curado más lento.



Información adicional

Este producto no es recomendable para uso con oxígeno, sistemas ricos en oxígeno y otros oxidantes fuertes. Este producto puede afectar negativamente a algunos termoplásticos y los usuarios deben comprobar la compatibilidad de este producto con dichos sustratos antes de usar.

Esta hoja de datos técnicos ofrece información de referencia y no constituye una especificación.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa antes de aplicar el adhesivo. Utilice un disolvente adecuado (tal como acetona o isopropanol) para el desengrasado de superficies. Algunos metales tales como aluminio, cobre y sus aleaciones se beneficiarán de la abrasión ligera con tela de esmeril (o similar), para eliminar la capa de óxido.

Instrucciones de uso

- 1) Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa antes de unir.
- 2) Aplique una capa fina de adhesivo premezclado a través de una boquilla mezcladora estática.
- 3) Ensamblar los componentes y sujetar.
- 4) Mantener presión hasta lograr fuerza de manipulación.
- 5) Espere 24 – 36 horas para que el adhesivo se cure totalmente. NB: Adhesivo exterior de un conjunto cerrado (es decir, el exceso de material) se cura más lentamente y puede ser suave debido al contacto con el aire. Adhesivo dentro de la articulación curará sólido.

Almacenamiento y Manejo

Temperatura de almacenamiento	Cartuchos: de 5 a 25°C (41 a 77°F) A granel: de 2 a 7°C (35 a 45°F)
-------------------------------	--

Este producto puede separarse ligeramente- en este caso, invierta el contenedor para volver a dispersarse.

Video Links

Preparación de la superficie

<https://youtu.be/8CMOMP7hXjU>



Instrucciones de uso

<https://youtu.be/YVeKBCVVhYo>



Contácte a Permabond:

www.permabond.com

• Americas +1 732 868 1372

• US 800-640-7599

• Asia +86 21 5773 4913

• Europe +44 (0) 1962 711661

info.americas@permabond.com

info.europe@permabond.com

info.asia@permabond.com

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.